


Da in letzter Zeit unsere Berichterstattung etwas zurückhaltend war, gibt es nun eine kleine Zusammenfassung über die umgesetzten Arbeiten im Jahr 2013.

Fernschreiber/ Lochstreifenleser:



Der Lochstreifenleser von unserem T51 hat sich in einem lauten Knall verabschiedet. Schuld daran waren die Funkentstörkondensatoren. Diese waren durch Alterung schlicht und ergreifend explodiert.



Bien wurde ein Stück Blei-Basisblei entfernt. Nach vollendeter Arbeit war auch

Zusammenfassung 2013


Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 13:16 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 17:51 Uhr



Die Zelle zeigen.



Die Zelle zeigen.



Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 13:16 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 17:51 Uhr